

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	経理責任者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率（%）	再就職の役員の数（人）	備考
中央監視BAS設備ヒューマンインターフェース装置修理委託契約	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年05月20日	富士テレコム株式会社 東京都板橋区板橋 1-53-2	本設備の設計・製作・施工業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	-	44,100,000	-	-	
病院棟熱源設備改修工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年05月23日	株式会社朝日工業社本店 東京都港区浜松町一丁目二十五番七号	本設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	-	339,150,000	-	-	
病院情報システム更新に伴うSEサーバ室電気・機械設備、その他更新工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年05月22日	株式会社きんでん東京本社 東京都千代田区九段南 2-1-21	本設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	-	467,250,000	-	-	
病院棟地下2階冷温水発生機3号チューブ化学薬品洗浄・過流探傷検査・操作盤等整備業務	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年06月14日	株式会社日立ビルシステム東京総支社 東京都千代田区神田錦町 3-7-1	本設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	-	4,935,000	-	-	
中央監視設備の内、自動制御設備機器更新業務	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年06月18日	ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚 1-50-1	当該設備に関しては、唯一熟知した会社であり、他社は参入出来ないため（会計規程第39条第4項）	-	96,600,000	-	-	
バイオバンク棟自動制御盤設置工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年06月18日	ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚 1-50-1	センターの中央監視設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	-	6,772,500	-	-	

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	経理責任者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率（%）	再就職の役員の数（人）	備考
病院棟E階段室改修業務	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年07月29日	大成建設株式会社 東京支店 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号	センターの設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	-	8,505,000	-	-	
病院棟地下2階冷温水発生機1号機 函体溶接、アングル弁、電磁弁交換業務	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年07月16日	三菱重工冷熱システム株式会社 東京都千代田区神田北乗物町1番地1	本設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	-	2,835,000	-	-	
教育研修棟LAN接続工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年11月01日	株式会社きんでん東京本社 東京都千代田区九段南 2-1-21	現在行っているサーバ室改修工事と綿密な調整が必要であり、工事請負業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	-	4,095,000	-	-	
研究所変電室(SS-LAB)蓄電池及び整流器他交換業務契約	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年11月21日	新晃電気株式会社 東京都新宿区歌舞伎町 2-4-10 KD X 東新宿ビル 2F	本設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	-	6,798,750	-	-	
病棟10・11階トイレ給水増圧工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年11月22日	株式会社朝日工業社本店 東京都港区浜松町一丁目二十五番七号	現在並行して行っている改修工事と綿密な調整が必要であり、工事請負業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	-	59,167,500	-	-	
病院棟機械室給水減圧弁交換工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年12月27日	株式会社朝日工業社本店 東京都港区浜松町一丁目二十五番七号	現在並行して行っている改修工事と綿密な調整が必要であり、工事請負業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	-	4,515,000	-	-	

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	経理責任者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格 (円)	契約金額 (円)	落札率 (%)	再就職の 役員の数 (人)	備考
病棟空調機系統蒸気加湿配管修理工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年12月20日	株式会社朝日工業社本店 東京都港区浜松町一丁目二十五番七号	本設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	—	4,053,000	—	—	
病院棟地下2階熱源機械室吸収式冷温水発生機3号機排温水制御用三方弁交換工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2013年12月24日	株式会社日立ビルシステム東京総支社 東京都千代田区神田錦町3-7-1	本設備の設計・製作・施工業者である当該会社しか対応できないため。（会計規程第39条第4項）	—	1,995,000	—	—	

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。